# Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 - Badania ultradźwiękowe UT PA 2

**Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 - Badania ultradźwiękowe UT PA 2**

Szkolenie | 3 dostępne daty | Zaświadczenie

Szkolenie stacjonarne | 8 h

Numer wydarzenia: PL-PL-70109

Status: 29.03.2024. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie https://akademia-pl.tuv.com/s/PL-PL-70109

**Cena obejmuje:**

- egzamin
- procedurę certyfikacji łącznie z wystawieniem certyfikatu (po spełnieniu warunków certyfikacji) oraz personalnej karty ID posiadanych uprawnień
- przerwy kawowe i obiad

**Zaświadczenie/certyfikat:**

Po pozytywnie złożonym egzaminie jednostka certyfikująca dokonuje sprawdzenia wszystkich dokumentów certyfikacyjnych (kompletność wniosku certyfikacyjnego wraz z załącznikami, wymagane doświadczenie zawodowe, zdolność widzenia) i rozpoczyna proces certyfikacji. Jeżeli wszystkie wymagania certyfikacji są spełnione jednostka wystawia personalny certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków w okresie certyfikacji przez kandydata oraz jego pracodawcy.

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie

## Korzyści

Niezależny egzamin kwalifikacyjny daje możliwość potwierdzenia kompetencji personelu NDT wg międzynarodowej i szeroko stosowanej w Europie i innych krajach świata normy EN ISO 9712.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

**Sektory**

Egzamin kwalifikacyjny obejmuje następujące sektory wg EN ISO 9712:

Sektory przemysłowe:

- Wytwarzanie
- Badania przed- i eksploatacyjne w tym wytwarzanie

Sektory wyrobu:

- Odlewy (c)
- Odkuwki (f)
- Złącza spawane (w)
- Rury różnych średnic (t)
- Wyroby przerabiane plastycznie (wp)

## Grupa docelowa

Egzamin skierowany jest do osób pragnących poszerzyć kwalifikacje UT i posiadać certyfikat kompetencji w zaawansowanej technice wieloprzetwornikowej Phased Array. Profil grupy stanowią między innymi pracownicy kontroli jakości, firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

## Wymagania wstępne

W egzaminie mogą uczestniczyć osoby, które:

- spełniają wymóg posiadania od min. 8 miesięcy aktualnego certyfikatu UT 2 lub aktualnego certyfikatu UT 3 (w stopniu 3 nie ma wymogu czasowego)
- ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie UT 2 PA, akceptowane przez jednostkę certyfikującą
- zgłosiły się na egzamin i przesłały podpisany wniosek certyfikacyjny (formularz karty zgłoszenia i wniosku certyfikacyjnego)
- wykonały badanie wzroku i posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnie z EN ISO 9712 (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)

Zgłoszenie na egzamin oraz wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail ndt.cert@pl.tuv.com oraz równolegle pocztą na adres Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie

## Program

Egzamin składa się z części teoretycznej (test specjalistyczny) oraz części praktycznej obejmującej wykonanie badań próbek egzaminacyjnych i napisanie instrukcji badania (dotyczy egzaminu drugiego stopnia).

## Ważne wskazówki

Zgodnie z normą EN 9712:2022 certyfikacja w technice (UT TOFD 2, UT PA 2) jest ważna tak długo, jak ważny jest certyfikat w metodzie głównej UT 2 lub UT 3.

## Zamówienia

Już teraz zamów wybrany termin bezpośrednio na stronie https://akademia-pl.tuv.com/s/PL-PL-70109 i korzystaj z funkcjonalności:

- Szybkiego procesu zamówienia
- Osobistego konta klienta
- Możliwości jednoczesnego zakupu dla kilku uczestników

Możesz również wypełnić tradycyjną kartę zgłoszenia i złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres akademia@pl.tuv.com.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.