® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Qualitätsmanagement konkret. Für Führungskräfte.

Online-Training: Forderungen der ISO 9001 an das Management.

Seminar Seminar	Jederzeit verfügbar	②	Teilnahmebescheinigung
P E-Learning	1 Unterrichtseinheiten	8	Online durchführbar

Seminarnummer: 09666

Stand: 30.10.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/09666

Sich stetig ändernde Marktbedingungen, die Wettbewerbssituationen und die Anforderungen interessierter Parteien können in Organisationen nur durch dauerhaft hohe Qualität bewältigt werden. Die Sicherstellung von Qualität in allen Bereichen der unternehmerischen Tätigkeit ist eine wesentliche Aufgabe für jede Organisation und bildet die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens.

Nutzen

- Sie erfahren, was Qualitätsnormen wie die DIN EN ISO 9001 explizit von Ihnen fordern und wie Sie diese Anforderungen in Ihrer Organisation normen- und praxisgerecht umsetzen können.
- Sie erhalten in kompakter Form das Wissen, die Sie für Ihre berufliche Tätigkeit benötigen.
- Das Online-Training ermöglicht Ihnen zeitliche und räumliche Flexibilität.

Zielgruppe

Führungskräfte, die in qualitätsrelevanten Prozessen tätig sind und die entsprechenden Anforderungen der ISO 9001 kennen und umsetzen müssen.

Inhalte des Seminars

- Grundlagen und Begriffe des Qualitätsmanagements
- Der prozessorientierte Ansatz
- Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 an die Leitung einer Organisation



® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/09666 und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.