® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Sichtprüfung Stufen 1 und 2. Zerstörungsfreie Prüfung ZfP VT.

Kombikurs VT 1 und VT 2 für ZfP-Personalzertifikat nach DIN EN ISO 9712.

Seminar	6 Termine verfügbar	Teilnahmebescheinigung
Präsenz	40 Unterrichtseinheiten	

Seminarnummer: 10438

Stand: 13.11.2025. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/10438

Die Sichtprüfung gehört zu den Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. In vielen Industriezweigen ist die Durchführung der Sichtprüfung durch geschultes, geprüftes und zertifiziertes Personal gefordert. Die Ausbildung und Prüfung muss durch dafür zugelassene und autorisierte Schulungszentren durchgeführt werden.

Nutzen

- Mit angestelltem, qualifiziertem und zertifiziertem Prüfpersonal sparen Sie Zeit und Kosten, weil Sie nicht mehr auf Fremdleistungen angewiesen sind.
- Nach Stufe 2 zertifizierte Personen dürfen zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen nach aufgestellten oder allgemein anerkannten Verfahrensweisen durchführen.

Zielgruppe

Angestellte oder Selbstständige, die die Zulassungsvoraussetzungen zur Schulungsteilnahme erfüllen.

Voraussetzungen

Für die Schulung / Prüfung:

- Schriftlicher Nachweis einer mindestens 6-tägigen industriellen Erfahrung in der Sichtprüfung, vom Arbeitgeber unterschrieben
- Aktueller schriftlicher Nachweis zufriedenstellender Nah-, Fern- und Farbsehfähigkeit



Für die Zertifizierung

- Nachweis des erfolgreichen Abschlusses der Schulung Sichtprüfung Stufen 1 und 2
- Schriftlicher Nachweis einer mindestens 60-tägigen (420 Stunden) industriellen Erfahrung in der Sichtprüfung, vom Arbeitgeber unterschrieben
- Aktueller schriftlicher Nachweis zufriedenstellender Nah-, Fern- und Farbsehfähigkeit

Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Nach dem Abschluss des Lehrganges erhalten Sie einen Teilnahmenachweis.

Nach Abschluss des Qualifizierungslehrgangs findet die Qualifizierungsprüfung statt. Die erfolgreich absolvierte Qualifizierungsprüfung ist eine der Voraussetzungen für die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9712. Den Zertifizierungsantrag erhalten Sie online unter Zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP-Personal) | DE | TÜV Rheinland ☑ Die Prüfung und Zertifizierung erfolgt durch PersCert (TÜV).


Bitte beachten Sie, dass Sie die Qualifizierungsprüfung separat buchen müssen (Seminar-Nr. 10442).

Inhalte des Seminars

- Physikalische Grundlagen der Sichtprüfung
- Direkte Sichtprüfung ohne Hilfsmittel
- Direkte Sichtprüfung mit Hilfsmitteln
- Indirekte Sichtprüfung
- Beleuchtung für die direkte Sichtprüfung
- Hilfsmittel und Geräte
- Fehlerkunde und typische Anwendungsbeispiele
- Detailerkennbarkeit
- Innenbetrachtungsgeräte/indirekte Sichtprüfung
- Relevante Normen
- Beurteilung und Bewertung von Prüfergebnissen
- Erstellung von Prüfberichten

Wichtige Hinweise

- Seminardauer: 5 Tage
- Prüfungsdauer: 1 Tag
- Informationen zur Prüfung:



- Die Prüfung (Dauer 1 Tag) findet i.d.R. direkt am Samstag der Seminarwoche statt, sie ist nicht Inhalt des Seminars. Sie müssen die Prüfung (Seminar-Nr.: 10442) separat dazu buchen.
- Die Formulare zum Nachweis der industriellen Erfahrung und zum Nachweis einer ausreichenden Sehfähigkeit sind direkt nach der Anmeldung zur Prüfung einzureichen. Die entsprechenden Vordrucke finden Sie hier: <u>Zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP-Personal) | DE | TÜV Rheinland</u>
- Das Schulungszentrum der TÜV Rheinland Akademie GmbH in Cottbus ist durch PersCert (TÜV) anerkannt und zur Durchführung von Schulungen gem. DIN EN ISO 9712 autorisiert.

Terminübersicht und Buchung

Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/10438 und profitieren Sie von diesen Vorteilen:

- Schneller Buchungsvorgang
- Persönliches Kundenkonto
- Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer:innen

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.